

指導老師:陳怡臻 張克昌國立成功大學 自然災害減災及管理 唐侨國

碩士學位學程 連唯盛

大綱

- ◆ 研究動機
- ◆ 研究方法
- ◆ 淹水事件個案分析
- ◆ TLAS模擬結果
- ◆ 結論與建議
- ◆ 感想與心得

研究動機







災害

社會經濟 衝擊 政府財政 影響

透過分析的 結果, 給未 來的決策者 與居民減災 的方向







研究方法

歷史淹水事件蒐集



淹水範圍及深度資料的建置



臺灣颱洪災損評估系統(TLAS)



研究方法-事件選定

颱風資料庫 Typhoon DataBase





| 類示 10 ▼ | 筆記錄 | | | | | |
|-----------|----------------------|--------------|------|------------------------|-------|-------|
| 颱風編號 ≎ | 颱風名稱 | 測站 | 測站類型 | 累積結束時間 | 累積雨量 | 統計個案數 |
| 201315 | 康芮 (KONG- REY) | 467410 臺南 | CWB | 2013-08-29 16:00:00 | 232.0 | 24 |
| 201315 | 康芮 (KONG- REY) | 467410 臺南 | CWB | 2013-08-29 17:00:00 | 228.0 | 24 |
| 201315 | 康芮 (KONG- REY) | 467410 臺南 | CWB | 2013-08-29 20:00:00 | 223.5 | 24 |
| 201315 | 康芮 (KONG- REY) | 467410 臺南 | CWB | 2013-08-29 18:00:00 | 222.0 | 24 |
| 201315 | 康芮 (KONG- REY) | 467410 臺南 | CWB | 2013-08-29 19:00:00 | 221.0 | 24 |
| 201315 | 康芮 (KONG- REY) | 467410 臺南 | CWB | 2013-08-29 15:00:00 | 212.0 | 24 |
| 201011 | 凡那比 (FANAPI) | 467410 臺南 | CWB | 2010-09-20 07:00:00 | 211.0 | 24 |

研究方法 - TLAS

臺灣颱洪災損評估系統 Taiwan Typhoon Loss Assessment System (TLAS)

TLAS特性

多元模組 快速計算 參數內建 資料輸入方便 結合土地利用 適用全台




研究方法 - TLAS

| TLAS TAIWAN 淹水損失模組 | | | | | | |
|--------------------|-------|--------|-------|--------|------|--------|
| | 地上物損失 | | | | | |
| 影響戶數 | 住宅損失 | 農林漁牧損失 | 工商業損失 | 公用建物損失 | 交通損失 | 水利設施損失 |

| 用 | 資料使用 | |
|-------------------|--------|------|
| 災害前 | 災害後 | 淹水範圍 |
| 工程效益評估 防減災工作規劃 | 復原重建策略 | 淹水深度 |

淹水範圍及深度資料的建置



台南地理介紹



淹水事件簡介








2010 凡那比颱風 2012 0520豪雨 2013 康芮颱風


各淹水事件比較



各淹水事件比較

颱風/豪雨

- 101年5 月20 日梅雨鋒面滯 留臺灣上空,約自凌晨4:00 起,在台南地區降下豪大雨
- 降雨地區:台南市平原地區, 其次分佈在 嘉義、台南、高 雄山區
- 統計至101/5/20 14:00止, 累積雨量統計約210mm
 - ▶大豪雨(Torrential



2010 凡那比颱風

淹水範圍/淹水深度

各區淹水深度

麻豆區:0.5m

善化區:1.1m

新化區:

 $0.7 \sim 1.7 \text{m}$


永康區:0.7m

安南區: 0.4m

關廟區:1.1m

歸仁區: 0.9m~1m

仁德區:1m



資料來源:990918凡那比颱風淹水調查及檢討建議報告,水利

2012 0520豪雨

淹水範圍/淹水深度

各區淹水深度


永康區:1m

安南區: 0.3m

仁德區:1m

南區 :1m

永康區:1m



資料來源:WRA20120520豪兩台南三爺溪與海尾寮排水系統淹水災情及初步因應措施調查報告,水利

14

2013 康芮颱風

淹水範圍/淹水深度

各區淹水深度

後壁區:

 $0.2 \sim 0.3 m$

新營區:

 $0.2 \sim 0.3 m$


北門區:

 $0.3 \sim 0.8 m$

山上區:

 $0.3 \sim 1.5 m$

新化區:0.5~1m




資料來源:1020829康芮颱風及0831豪兩淹水調查及檢討建議報告,水利署


15

仁德區:0.5~1m

三事件淹水比較



淹水原因分析



TLAS模擬結果

TLAS 台南損失模擬結果



TLAS 台南損失模擬結果及影響面積 2010凡那比颱風




TLAS 台南損失模擬結果及影響面積 0520 豪雨事件



TLAS 台南損失模擬結果及影響面積 2013康芮颱風




各事件建築用地損失模擬結果



淹水區土地利用分布 安南區 麻豆區 圖例 事件淹水範圍 53 2010FANAPI 20120520Rainfall 土地利用分布 德區 農業使用土地 永康區 森林使用土地 交通使用土地 水利使用土地 建築使用土地 公共使用土地 遊憩使用土地 礦鹽使用土地 24 Kilometers 其他使用土地

新化區土地利用分析




永康區土地利用分析






- 2010 凡那比颱風
- 2012 0520 豪雨
- ■2013 康芮颱風

仁德區土地利用分析





- 2010 凡那比颱風
- 2012 0520 豪雨
- ■2013 康芮颱風

安南區土地利用分析





- 2010 凡那比颱風
- 2012 0520 豪雨
- ■2013 康芮颱風

單位戶數損失

(單位:元)

| | | 仁德區 | 永康區 | 安南區 | 新化區 | 新營區 |
|----|-------------|-----------|---------------|----------|---------------|---------|
| 商業 | 2010 凡那比颱風 | 5,653,098 | | 2,355,65 | 2,301,72 9 | |
| | 2012 0520豪雨 | 5,931,467 | 5,924,38 5 | 762,039 | | |
| | 2013 康芮颱風 | 5,898,312 | 5,898,24 4 | | 5,618,05 5 | 747,200 |
| 住宅 | 2010 凡那比颱風 | 94,799 | 94,455 | 26,306 | 65,424 | |
| | 2012 0520豪雨 | 50,064 | 105,189 | 8,887 | | |
| | 2013 康芮颱風 | 46,922 | 103,623 | | 56,021 | 4,924 |
| 工業 | 2010 凡那比颱風 | 1,267,178 | 3,703,01 | 1,826,23 | 297,962 | |
| | 2012 0520豪雨 | 753,372 | 6,277,52 | 999,911 | | |
| | 2013 康芮颱風 | 484,184 | 6,216,22 | | 214,713 | 994,177 |

結論

- 1) 淹水原因為主要流域之溪水暴漲,導致排水系統無法將水排出,以及地勢低窪所造成
- 2) 易淹水溪流:曾文溪、鹽水溪、三爺溪、二仁溪
- 3) 淹水影響面積:農業用地最高、建築用地次之
- 4) 損失金額:建築用地最高
- 5) 單位戶數損失
 - ▶ 商業:仁德區、永康區
 - ▶工業、住宅:永康區

建議

- 1) 工業區(永康),需優先進行減災措施
 - ▶增加設置防水閘門補助之預算
- 2)加強商業區(仁德、新營)排水設計
 - ▶透水鋪面
- 3) 政策方針建議
 - ▶工商業(單位損失高、工程完工時間較長)
 - ▶農業(加強預警以利搶收)
- 4) 未來研究可以針對各颱風期間之政府減災措施的成效方面進行更深入的研究

Thank you for your listening